

GROSSANZEIGE

PCE-G1



- » **Messbereich Temperatur: 0 ... +60 °C**
- » **Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 % r.F.**
- » **bis zu 50 m Ableseentfernung**
- » **externer Sensor (Kabelgebunden)**

Die Großanzeige ist für stationäre Messung der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur, sowie der direkten Darstellung auf einer Großanzeige, bestimmt. Diese Großanzeige besteht aus einem großen monochromen Display und ist geschützt nach IP 54. Die Anzeige der Messgrößen geschieht dabei im Wechsel: relative Feuchtigkeit (2 s) und Temperatur (2 s). Die Sensoren der Großanzeige sind werkseitig kalibriert. Es ist aber optional auch ein ISO-Kalibrierschein bestellbar. Einfach, genau und robust.

Spezifikation

Feuchte relativ

Messbereich 10 ... 95 % r. F.

Auflösung 1 % r. F.

Genauigkeit ± 2 % r.F.

Temperatur

Messbereich 0 ... 60 °C

Auflösung 1 °C

Genauigkeit ± 1 °C

Allgemeine technische Daten

Ansprechzeit 4 s

Schutzklasse (Gerät) IP54

Spannungsversorgung 230 V / 50 ... 60 Hz

Gewicht 1300 g

Weitere Abmessungen Sensor 50 x 70 x 20 mm

Abmessungen (L x B x H) 175 x 175 x 75 mm